

## **Klepání v trubkách ústředního vytápění**

se podařilo na radu našeho dodavatele tepla, firmy Czech Energy, v několika bytech odstranit vyčištěním a promazáním tak zvaného kluzného uložení. Jedná se o kovový prstenec (krytku) v podlaze a ve stropě v bytě, kterým prostupují kovové trubky na každé stoupačce.

Mezera, či spíše škvíra mezi trubkou a prstencem, které léta nikdo nevěnuje pozornost, bývá zanešena nečistotami z malování, stavebních úprav, letitým smetím atd. Tyto nečistoty je nutné nejprve co nejlépe odstranit, třeba vydloubat šroubovákem. Potom do této škvíry nastříkat pomocí spreje s nasazenou kapilárou vhodné mazivo, ale jen přiměřeně, aby neproteklo do bytu pod Vámi.

Náš dodavatel tepla, který má s problematikou určité zkušenosti, nám doporučil bezsilikonové univerzální mazivo WD-40, určené pro použití v domácnosti, které si můžete přijít půjčit na vedení družstva.

Leden 2011      umístěno na [www.bydru.estranky.cz](http://www.bydru.estranky.cz).